

## АКТ

### Осмотра и проверки спортивной площадки и оборудования

№ \_\_\_\_\_

от 23.04.2021 г

г. Киров

#### Комиссия в составе:

Боговаровой В.Л. - заместитель директора по АХЧ, Шиховой О.Н. -  
заместитель директора по ВР, Перминова А.А.. – рабочий по зданию

провела визуальный осмотр спортивной площадки в МБОУ СОШ №34 по  
адресу: 610004., г. Киров, ул. Красный химик2/3.

#### Характеристика поверхности спортивной площадки:

Спортплощадка оборудована в 2013 году. Поверхность баскетбольной  
площадки покрыта резиновым покрытием с комбинацией цветов коричневого  
и зеленого (устройство разметки баскетбольной и волейбольной). Обочины  
укреплены щебнем. На площадке отсутствуют опасные загрязнители (стекло,  
камни и др.), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах  
расположения спортивного оборудования.




#### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое металлическое	повреждений нет	—		
2	Турники низкие металлические	повреждений нет	—		
3	Турники высокие металлические	повреждений нет	—		
4.	Рукоход металлический				

5.	Стойки волейбольные металлические	повреждений нет			
6.	Щит с кольцом	повреждений нет			
7	Сектор для прыжков с разбега	повреждений нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования площадки, физкультурно – оздоровительных сооружений подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. Поверхность резинового покрытия вытерта, требует ремонта

Членов комиссии

 Боговарова В.Л.  
 Шихова О.Н.  
 Перминов А.А.

Директор школы

 Е.Б.Клабукова

М.П.

## АКТ

### Осмotra и проверки спортивной площадки и оборудования

№ 2 \_\_\_\_\_

от 17.09.2021 г

г. Киров

#### Комиссия в составе:

Боговаровой В.Л. - заместитель директора по АХЧ, Шиховой О.Н. -  
заместитель директора по ВР, Перминова А.А. – рабочий по зданию

провела визуальный осмотр спортивной площадки в МБОУ СОШ №34 по  
адресу: 610004., г. Киров, ул. Красный химик2/3.

#### Характеристика поверхности спортивной площадки:

Спортплощадка оборудована в 2013 году. Поверхность баскетбольной  
площадки покрыта резиновым покрытием с комбинацией цветов коричневого  
и зеленого (устройство разметки баскетбольной и волейбольной). Обочины  
укреплены щебнем. На площадке отсутствуют опасные загрязнители (стекло,  
камни и др.), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах  
расположения спортивного оборудования.




#### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое металлическое	повреждений нет	—		
2	Турники низкие металлические	повреждений нет	—		
3	Турники высокие металлические	повреждений нет	—		
4.	Рукоход металлический				

5.	Стойки волейбольные металлические	повреждений нет			
6.	Щит с кольцом	повреждений нет			
7	Сектор для прыжков с разбега	повреждений нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования площадки, физкультурно – оздоровительных сооружений подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. Поверхность резинового покрытия вытерта, требует ремонта

Членов комиссии

 Боговарова В.Л.  
 Шихова О.Н.  
 Перминов А.А.

Директор школы

 Е.Б.Клабукова

М.П.

· АКТ

Осмотра и проверки спортивной площадки и оборудования

№ 3

от 25.04.2022 г

г. Киров

**Комиссия в составе:**

Боговаровой В.Л. - заместитель директора по АХЧ, Шиховой О.Н. -  
заместитель директора по ВР, Перминова А.А.. – рабочий по зданию

провела визуальный осмотр спортивной площадки в МБОУ СОШ №34 по  
адресу: 610004., г. Киров, ул. Красный химик2/3.

**Характеристика поверхности спортивной площадки:**

Спортплощадка оборудована в 2013 году. Поверхность баскетбольной  
площадки покрыта резиновым покрытием с комбинацией цветов коричневого  
и зеленого (устройство разметки баскетбольной и волейбольной). Обочины  
укреплены щебнем. На площадке отсутствуют опасные загрязнители (стекло,  
камни и др.), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах  
расположения спортивного оборудования.




**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое металлическое	повреждений нет	—		
2	Турники низкие металлические	повреждений нет	—		
3	Турники высокие металлические	повреждений нет	—		
4.	Рукоход металлический				


5.	Стойки волейбольные металлические	повреждений нет			
6.	Щит с кольцом	повреждений нет			
7	Сектор для прыжков с разбега	повреждений нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования площадки, физкультурно – оздоровительных сооружений подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. Поверхность резинового покрытия в двух местах вытерта, требуется ремонт.

Членов комиссии

 Боговарова В.Л.  
 Шихова О.Н.  
 Перминов А.А.

Директор школы

 Е.Б.Клабукова

М.П.

## АКТ

### Осмотра и проверки спортивной площадки и оборудования

№ 1

от 22.08.2022 г

г. Киров

#### Комиссия в составе:

Боговаровой В.Л. - заместитель директора по АХЧ, Шиховой О.Н. -  
заместитель директора по ВР, Перминова А.А.. – рабочий по зданию

провела визуальный осмотр спортивной площадки в МБОУ СОШ №34 по  
адресу: 610004., г. Киров, ул. Красный химик2/3.

#### Характеристика поверхности спортивной площадки:

Спортплощадка оборудована в 2013 году. Поверхность баскетбольной  
площадки покрыта резиновым покрытием с комбинацией цветов коричневого  
и зеленого (устройство разметки баскетбольной и волейбольной). Обочины  
укреплены щебнем. На площадке отсутствуют опасные загрязнители (стекло,  
камни и др.), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах  
расположения спортивного оборудования.




#### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое металлическое	повреждений нет	—		
2	Турники низкие металлические	повреждений нет	—		
3	Турники высокие металлические	повреждений нет	—		
4.	Рукоход металлический				

5.	Стойки волейбольные металлические	повреждений нет			
6.	Щит с кольцом	повреждений нет			
7	Сектор для прыжков с разбега	повреждений нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования площадки, физкультурно – оздоровительных сооружений подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. Поверхность резинового покрытия в двух местах вытерта, требуется ремонт.

Членов комиссии

  
 \_\_\_\_\_ Боговарова В.Л.  
  
 \_\_\_\_\_ Шихова О.Н.  
  
 \_\_\_\_\_ Перминов А.А.

Директор школы

  
 \_\_\_\_\_ Е.Б.Клабукова

М.П.



## АКТ

### Осмотра и проверки спортивной площадки и оборудования

№5

от 08.11.2022 г

г. Киров

#### Комиссия в составе:

Боговаровой В.Л. - заместитель директора по АХЧ, Шиховой О.Н. -  
заместитель директора по ВР, Перминова А.А.. – рабочий по зданию

провела визуальный осмотр спортивной площадки в МБОУ СОШ №34 по  
адресу: 610004., г. Киров, ул. Красный химик2/3.

#### Характеристика поверхности спортивной площадки:

Спортплощадка оборудована в 2013 году. Поверхность баскетбольной  
площадки покрыта резиновым покрытием с комбинацией цветов коричневого  
и зеленого (устройство разметки баскетбольной и волейбольной). Обочины  
укреплены щебнем. На площадке отсутствуют опасные загрязнители (стекло,  
камни и др.), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах  
расположения спортивного оборудования.

#### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое металлическое	повреждений нет	—		
2	Турники низкие металлические	повреждений нет	—		
3	Турники высокие металлические	повреждений нет	—		
4.	Рукоход металлический				